

Номер режима		Марка автомобиля	Модель	Дополнительно
CAN	CAN+G			
1	1	FORD	Focus2, Fusion, Fiesta, Transit, Tourneo, C-Max, Mondeo до 2007, Scorpio, Escape с 2007	8 подрежимов
		MAZDA	Mazda-2/3/6, CX-7, CX-9, Atenza	
2	2	FORD	Mondeo с 2007, S-Max, Galaxi	2 подрежима
3	3	FORD	Transit BUS до 2014 г, Scorpio	
4	4	FORD	Maveric 2006	
5	5	TOYOTA	HighLander с 2008, Avensis с 2009, Auris с 2006, Camry с 2007, Tundra, Corolla с 2006, Land Cruiser 200, Prado с 2009, RAV4	16 подрежимов. (Для LC200,LX570,RAV4 начиная с 2016 г. необходимо вывести провода)
		LEXUS	LX570, RX350 с 2010, LS460 с 2007	
6	6	NISSAN	Pathfinder с 2007, Primera с 2005, X-Trail, Teana, Murano, Qashqai, Navara, Patrol с 2010	8 подрежимов
		RENAULT	Koleos	
		INFINITI	FX-35, FX-45, QX-56, G35	
7	7	AUDI	A4, A6, A8, Q5, Q7, AllRoad	Необходимо вывести провода
8	8	VOLKSWAGEN	Passat B6, B7, Golf V, Jetta, Caddy, T5, Touareg, Caravelle, Multivan, Tiguan, Amarok, Polo	
		SKODA	Octavia, SuperB, Yeti, Fabia, Rapid	
9	9	MERCEDES	Кузова: 112, 164, 204, 211, 212, 220, 221, 251, Vito, Viano, Sprinter, ML, GL	8 подрежимов (с 2016 только в устройстве CAN+G)
		VOLKSWAGEN	Crafter	
10	10	HONDA	Civic с 2008, CR-V с 2008, Pilot, Accord	2 подрежима
11	11	OPEL	Zafira, Astra, Vectra	1 подрежим
12	12	RENAULT	Scenic-2, Megan-2, Master, Kangoo	После подмотки дать машине постоять, 8 подрежимов
13	13	RENAULT	Fluence, Latitude, Megan-3, Logan с 2014	
14	14	Ssang Yong	Rexton-2 с 2007, Kairon, Actyon, Chairman	8 подрежимов
15	15	CHEVROLET	Aveo с 2012, Tahoe, Captiva, Orlando	
		OPEL	Astra, Antara, Insignia	
		CADILLAC	Escalade с 2008, Expres	
16	16	DAEWOO	Genra с 2015	CAN+G (7-подрежим)
16	16	HYUNDAI	Tucson с 2010, Sonata с 2011, IX30, IX35, Solaris, Elantra АКПП с 2011	Необходимо вывести шину
17	17	BMW	7 Series E65-66-67 2001-2007, X5 E70, E60-61, E90, 3/5/7 Series 2007-2011 гг.	
18	18	HYUNDAI	Santafe с 2011, IX55 с 2008, Genesis, IX30 АКПП с 2012, i20, i30, i40 с 2012	8 подрежимов
19	19	MITSUBISHI	Lancer X, Outlander XL, ASX	Требуется вывести шину CAN
		PEUGEOT	3008, 4007	
20	20	VOLVO	S60, S80, XC70, XC90 (Тип 1 с 2005 года)	Необходимо вывести провода
21	21	VOLVO	S60, S80, XC70, XC90 (Тип 2 с 2005 года)	
22	22	VOLVO старые	До 2005 года	
23	23	LAND ROVER	Discoveri 3, RangeRover Sport	8 подрежимов
24	24	SUZUKI	Vitara с 2007, Kizashi, SX-4	8 подрежимов
25	25	FORD	Focus3 с 2011, Kuga	8 подрежимов
26	26	AUDI	A6, A8 с 2011 года	Необходимо вывести провода
		VOLKSWAGEN	Touareg с 2011 года	
27	27	KIA	Sportage с 2011, Sorento с 2012, Mohave с 2016	16 подрежимов
		HYUNDAI	Santafe с 2011, IX55 с 2008, Genesis, IX30 АКПП с 2012, i20, i30, i40 с 2012	
28	28	KIA	Cerato, Optima, Quoris	8 подрежимов
29	29	HYUNDAI	Elantra АКПП с 2011, Sonata с 2011, IX30, IX35, Solaris	
29	29	CHEVROLET	Epica АКПП	4 из 8 подрежимов
30	30	BMW	5/7 Series F-кузова с 2010	Необходимо вывести провода
31	31	PEUGEOT	308, 408, 508, 509, Partner	7-й подрежим Rio с 2016 только в устройстве CAN+G
		CITROEN	Berlingo с 2012	
32	32	PEUGEOT	Boxer	В некоторых случаях шина CAN выведена на 2, 10 контакты. Поменять в устройстве выводы 6 на 2, 14 на 10.
		CITROEN	Jumper	
		FIAT	Ducato	
33	33	KIA	Sorento, Sportage, Ceed с 2013, Rio с 2016	8 подрежимов
		HYUNDAI	Solaris с 2014, IX35 и другие начиная с 2015 года	
34	34	FORD	Explorer с 2011	Необходимо вывести провода
35	35	JEEP	Grand Cherokee с 2010	
36	36	VAZ (LADA)	Лада Гранта, Приора (CAN), Калина (с щитком Гранта)	В некоторых случаях, требуется удалить предохранитель ABS, Калина 2017 МКПП предохранитель F3
37	37	PEUGEOT	Boxer с 2012 года (без тахографа)	Работает при заведенном ДВС
		CITROEN	Jumper (без тахографа)	
38	38	MITSUBISHI	Outlander III, ASX с 2013 года	7-й подрежим только в CAN+G
39	39	CITROEN	C5 с 2008	
40	40	FORD	Transit (Торнео) с 2013 (без тахографа)	Необходимо вывести провода (Автомобили с 2016 года присутствуют только в устройстве CAN+G)
41	41	VOLVO	S80 с 2012 года	
42	42	FORD	Ranger с 2013	Необходимо вывести провода
43	43	JEEP	Grand Cherokee с 2013	
44	44	LIFAN	Solano, Murman, XC60	7-й подрежим только в CAN+G
		GEELY	Emgrand	
45	45	SKODA	Octavia с 2014, Octavia A7, Rapid и все другие начиная с 2016 года	Необходимо вывести провода (Автомобили с 2016 года присутствуют только в устройстве CAN+G)
		VOLKSWAGEN	Golf VII	
46	46	MERSEDES	Кузов 222 с 2014	Необходимо вывести провода

Номер режима		Марка автомобиля	Модель	Дополнительно
CAN	CAN+G			
47	47	IVECO	Daily с 2007 (без тахографа)	Работает при заведенном ДВС, необходимо вытащить предохранитель АБС рядом с разъемом ОБД2
48	48	LAND ROVER	Discovery 4	
-	49	MITSUBISHI	ASX с 2015	
-	50	FORD	Mondeo с 2015, Transit с 2016, Explorer с 2017	4 подрежима
-	51	VOLVO	S40	
-	52	VOLVO	S60, S80, XC70, XC90 (Тип 3)	1, 2 подрежим
-	53	VOLVO	S60, S80, XC70, XC90 (Тип 4)	
-	54	Камаз	Евро 3, 4 с 2014 года	2 подрежима (панели Анетек, Элара)
-	55	ISUZU	NPR75 с 2012	2 подрежим
		Газель	Next, Бизнес с ДВС каменс.	Next - все автомобили, Для Бизнес и Патриот - только с ДВС каминс
		УАЗ	Патриот с ДВС каменс.	
-	56	FIAT	Albea, Doblo, Ducato	1, 2 подрежим
		PEUGEOT	Boxer	2 подрежим
-	B1	OPEL	Astra, Vectra	1, 2 подрежим
		Range Rover	с 2013 года	
-	B2	DATSUN	on-Do с ABS с 2016	
		LADA	Приора и Гранта с ABS с 2016	
-	B3	MAZDA	BT50	
-	B4	MITSUBISHI	Grandis	
-	B5	TOYOTA LEXUS	Все с 2016 года	Для LC200, LX570, RAV4 начиная с 2016 г. необходимо выводить провода
-	B6	NISSAN	Teana, Sentra	1, 2, 3 подрежим
		RENAULT	Koleos	8 подрежим
-	B7	NISSAN	Qashqai, X-Trail с 2015 года	1, 2 подрежим
-	B8	-	-	
-	B9	HYUNDAI	Genesis с 2014	Необходимо вывести провода
-	B10	RENAULT	Laguna	
-	B11	RENAULT	Trafic	
-	B12	LADA	Гранта, Калина с АКПП	1, 2 подрежим
-	B13	RENAULT	Logan 2 без ABS	
-	B14	GEELY	Emgrand EC7	
-	B15	GEELY	Emgrand X7	
-	B16	SUBARU	Forester с 2013	
-	B17	CHERY	Elara	
-	B18	FIAT	Punto	
-	B19	FIAT	Punto	
-	B20	УАЗ	Патриот с 2017	ч/б-дисплей
-	B21	KIA	Cerato, Sorento, Optima, Creta, Sportage с 2016 г.	
		HYUNDAI	Elantra, Tucson с 2016 г., Solaris с 2017 г.	
-	B22	LAND ROVER	Evoque с 2014	
-	B23	IVECO	Daily с 2016 г. (без тахографа)	
-	B24	RENAULT	Duster 2, Dokker, Sandero 2, Logan 2, Megan 3, Kaptur с 2016 г.	
		LADA	Vesta, Xray	
		NISSAN	Terrano с 2016 г.	
				Последнее обновление: 17.01.2018